



For optimal demping av rør anbefales korrekt plassering av dempering.

Avstand måles fra bunnen av røret (eks. pinner) til senter på øverste dempering

- 6H30 rør med 2 stk demperinger, avstand 4,45 cm til senter øverste ring
Demperingene monteres tett uten innbyrdes avstand
- 6H30 rør med 1 stk dempering, avstand 4,45 cm til senter på ring
- 6922, 6N1P, 12AX7, 2 stk demperinger, avstand 3,17 cm til senter øverste ring
Demperingene monteres tett uten innbyrdes avstand
- 6922, 6N1P, 12AX7, 1 stk dempering, avstand 3,17 cm til senter på ring